


定期点検記録様式 トンネル変状・異常箇所写真位置図

フリガナ		ナカイズイドウ		路線名	町道隧道口線		管理者名	神奈川県 中井町		トンネルID							
名称		中井隧道			定期点検業者			東京コンサルタンツ株式会社		定期点検年月日	2023年10月6日	緊急輸送道路	なし				
所在地		自	神奈川県中井町藤沢関山665番地先	定期点検者名		黒崎 寿		トンネル延長		L= 50 m							
		至	神奈川県中井町藤沢関山665番地先	トンネルの分類		陸上トンネル 掘進工法		トンネルの健全性		II							
起点	緯度	35° 20' 10.7"		変状・異常箇所数合計	トンネル本土工	材質劣化	II	3箇所	III	0箇所	IV	0箇所	トンネル毎の健全性	II	附属物の取付状態	○ (応急措置後)	0箇所
	経度	139° 13' 14.6"				漏水	II	0箇所	III	0箇所	IV	0箇所				×	0箇所
終点	緯度	25° 20' 11.3"		外力	II	0スパン	III	0スパン	IV	0スパン							
	経度	139° 13' 17.3"															

トンネル変状・異常箇所写真位置図



写真番号の記載例

本土工の変状：写真-【覆工スパン番号】-【変状番号】  
 附属物の異常：写真-【覆工スパン番号】-【異常番号】

- 注1：本位置図は、見下げた状態で記載すること。
- 注2：覆工スパン番号は横断面目地毎(矢板工法の場合は上半アーチの横断面目地毎)に設定すること。
- 注3：写真番号に付する変状番号は、各覆工スパンの変状に対して新たに確認された場合は順次追加していくこと。
- 注4：横断面目地の変状は前の覆工スパン番号で計上すること。
- 注5：1枚に収まらない場合は、複数枚に分けて作成すること。

- ※1 トンネル本土工の変状数は、材質劣化、漏水に起因するものは変状単位で、外力に起因するものはスパン単位で計上すること。
- ※2 本土工の変状に対しては、健全性の判定区分II～IVについて添付すること。また、点検前に実施された措置によりIと判定された箇所も添付すること。
- ※3 附属物の取付状態の○欄については、応急措置前に判定区分×とした箇所のうち応急措置により○判定とした箇所の数を記入すること。
- ※4 附属物の異常番号は、本土工と番号が重複しないよう101番以降とする等の配慮を行い、分かりやすく記録すること。